

WACHTWOORD: de laatste 4 cijfers van het serienummer (achterop de terminal)



New 9220- TML Mislukt



Indien u de melding krijgt dat het toestel geen TMS kan uitvoeren, kan u steeds volgende gegevens controleren:

1. Controleer het netwerk
 - a. indien het toestel met WIFI is verbonden raden we aan de router te herstarten
2. Controleer het dataverbruik
 - b. dit moet steeds actief staan, ongeacht de werkingsmethode (WIFI of Sim)
3. Contacteer Support team en hou uw toestel bij de hand.

